

Dessigkofen!

Nachweisung

über

die Taxation und Klassifikation der in der Straße

belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *h. r.*

Heinrich Klingbofs Nr.

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuerzgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

pro. 1876.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher

taxirt Thlr. *mit 6300.*

und versichert zu Thlr. *mit 6300.*

in Klasse 3 mit 2610.

in Klasse 4 mit 3690.

*lit. a u. b. sind unversichert geblieben
lit. c u. d. haben statt 2500 und 2000 jetzt ganz Versicherung*

Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth				V o n	
Bezeichnung	Länge	Bau	Höhe	Tiefe	in 1000 Kubf. u. andere Maße	100			in Kubf.	in Kubf.
						1 ^{te} Stoß	2 ^{te} Stoß	3 ^{te} und 4 ^{te} u. Zahl		
Wohlfahrt	8,7	7,2	6,7	4,0	1260	1280	330	2850	gal	Häuser und Hof
Haus	10,2	9,2	5,0	3,0	1780		630	2410	Ste	Häuser
Hall	4,5	3,6	2,0	1,0	70		90	160	Ste	Ste
Hall	8,9	4,5	3,3	3,3	600		240	840	Ste	Ste
								6460		

Nähere Angaben	ob die Gebäude für den Fall für	über Feuergefahr Brandgefahr und Kaschheit	ob eine der Bauarten in § 33 lit. a, b u. c des Bau- rechts An- wendung findet und welche	Die Versicherung ist erfolgt	mit der Ver- sicherung Summe von Mark
Schwarz für Haus und Hof				4	4 2850
Wie oben				3	3 2410
Wie oben				3	3 160
Wie oben				3	3 840
Z. 6460.					

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Dessigkofen, den 29ten Nov. 1875

Schraff
Krafft
Gelesenholz

Litern.	Benennung des Gebäude N. N.	Abmessungen				Bauart		Seitliche Vertheilung in Mauern	N Fre- höhen	T o
		Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Außenwände	des Daches.			
a	Alte Kapelle	27 1/2	27 1/2	12	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			
b	Alte Kapelle	29 1/2	29 1/2	12	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			
c	Kapelle	15 1/2	15 1/2	10	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			
d	Kapelle	15 1/2	15 1/2	10	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			

Litern.	Benennung des Gebäude N. N.	Abmessungen				Bauart		Seitliche Vertheilung in Mauern	N Fre- höhen	T o	Abgeschätzter Werth	Die Versicherung erfolgt:	Die Versicherung- summe beträgt
		Länge	Breite	Höhe	Tiefe	Außenwände	des Daches.						
a	Alte Kapelle	27 1/2	27 1/2	12	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			1275 330 2850 4	-	2850	
b	Alte Kapelle	29 1/2	29 1/2	12	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			1275 330 2850 4	-	2850	
c	Kapelle	15 1/2	15 1/2	10	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			70 90 460 4	-	460	
d	Kapelle	15 1/2	15 1/2	10	10	Lehm- u. Kalkputz	Lehm- u. Kalkputz			600 240 840 3	-	840	
											Summe		6460

Die Richtigkeit ^{unserer} ~~unserer~~ auf Grund der ~~heute~~ erfolgten örtlichen Besichtigung gemachten Angaben
bescheinigen ~~wir~~ ^{ich} hiermit pflichtgemäß.

Wien, den 1 ten Oktober 1890.

(Datum der Besichtigung)

Vorsitzender.

Baugesamereuer.

Baugesamereuer.

Der im Grundbuche Nr. 46 des Bezirkes
bezeichneten Grundstück: Hensler.

Rassanische Brandversicherungs-Anstalt.

Kreis: Unterlahn

N. 22 des Brandkatasters.

Gemeinde: Dessigboden

Unterlahn Straße N. 22

Nachtrags-Nachweisung

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

des Jesu-Phil. Friedrich Lingkopf gew. Franz Lingkopf Wwe.

vom Jahre 1841 an.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges.	Versicherungssumme der Gebäude etc.					Zuschlags-Capital (§. 33 des Regl.)	Beitrags-Capital.	
		in Klasse:							
		A.	1.	2.	3.	4.			im Ganzen.
		M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	
4	A. Versicherungsstand Lit. <u>a b c d</u>				3450 3610	3010 2850	6460		20890
1	B. Abgang (und Grund desselben) Lit. <u>a</u> <u>Wagen Umbau und Einfließen in d. neuen Hofgebäude</u>					2850	2850		9980
3	C. Zugang Lit. <u>a</u>				3450 4330	160	3610 4330		10910 12990
4	Jetziger Versicherungsstand				7780	160	7940		23900

1. Lfd. Nr.	2. Benennung des Gebäude u. z.		3. Abmessungen				4. Bauart		5. Bauliche Beschaffenheit in Allgemein.		6. in frei- stehend.
	Länge	Böhe	Breite	Tiefe	Zahl der Etagen	7. Ausgewände		Dach	Mauerwerk		
						Außenwände	Dach				
2.	Waldhof	17	6,0	2,2	4,0	1	Waldhof	Waldhof	Waldhof	Waldhof	

8. Gebäude			9. Abgeschätzter Werth				10. Die Versicherung erfolgt:		11. Die Versicherungs- summe beträgt	
12. Lfd. Nr.	13. Lfd. Nr.	14. Lfd. Nr.	15. Abgeschätzter Werth				16. in Rthl.	17. mit einem Zuschlag- kapital von	18. in Rthl.	19. in Rthl.
			20. des Bauwerkes u. sonstigen Gebäude	21. des einsten Stockwerks	22. des Daches u. Anstriches	23. des ganzen Gebäude				
		3	330	1620	110	4350	3	-	4350	

Die Richtigkeit unserer auf Grund der heute erfolgten örtlichen Besichtigung gemachten Angaben
bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.

Dessigkofen, den *12. ten* *November* *1891.*

(Datum der Besichtigung)

W. Krupp

Vorsitzender.

Van. Hoffa Baugeschwoener.

H. Klein

Baugeschwoener.