

Rassauische Brandversicherungs-Anstalt.

Kreis: Waldenburger

Nr. 29. des Brandkatasters.

Gemeinde: Dessighofen

Grundstraße Nr. 107h.

Nachweisung

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

von Karl Sommer für Karl Friedberg.

vom Jahre 1913. an.

| Zahl der Gebäude. | Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges. | Versicherungssumme der Gebäude etc. | | | | | Zuschlags-Capital (§. 33 des Regl.) | Beitrags-Capital. | |
|-------------------|--|-------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | in Klasse: | | | | | | | |
| | | A. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | im Ganzen. |
| M. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | | |
| 4. | A. Versicherungsstand Lit. A - d. | - | - | - | <u>7660</u> | - | <u>7660</u> | 13630 | 36610 <u>22980</u> |
| 4. | B. Abgang (und Grund desselben) Lit. Lit. A + d. sind abgezogen. Lit. A. mit aufzufallen Gesamtlänge Neuvergebund h + G. neu aus Kontrollprüfung mit Messänderung | | | | <u>7660</u> | | <u>7660</u> | 13610 | 36610 <u>22980</u> |
| 3. | Rest C. Zugang Lit. A. G + G. (A. neu mit Grund) | | | | | | | | |
| 3 | Jetziger Versicherungsstand | <u>8100</u> | | | <u>4450</u> | | <u>12550</u> | | 19220 (8320) |

| 1. | 2. | 3. | | | | 4. | | 5. | | 7. |
|-------------|--------|-------------|-------|-------|----------------------------|--------------|---------|---------|------|-----------|
| | | Abmessungen | | | | Baustoff | | Zustand | | |
| Länge | Breite | Höhe | Tiefe | Dicke | Mauerwerk | Dach | Zustand | Art | Grad | |
| | | | | | | | | | | Benennung |
| A. Hofmaier | 10,0 | 9,0 | 3,0 | 1,6 | Zugmauerwerk aus Kalkstein | Zugmauerwerk | gut | stein | - | |
| B. Hofmaier | 14,4 | 9,7 | 3,8 | 1,5 | Zugmauerwerk aus Kalkstein | Zugmauerwerk | gut | stein | - | |
| C. Hofmaier | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | Zugmauerwerk aus Kalkstein | Zugmauerwerk | gut | stein | - | |

| 8. | 9. | 10. | 11. Abgeschätzter Wert | | | | 12. Die Versicherung erfolgt: | 13. Die Versicherungssumme beträgt |
|----|----|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | von dem Grundstück | von dem Grundstück | von dem Grundstück | von dem Grundstück | | |
| - | 1. | - | 1600 | 2700 | 1000 | 8100 | 1 | 8100 |
| - | 3. | - | - | 2500 | 1650 | 4150 | 3 | 4150 |
| - | 3. | - | - | 200 | 100 | 300 | 3 | 300 |
| | | | Summe | | | | 12550 | 12550 |

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am 10. Juni 1913. erfolgten örtlichen
Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.

Ch. Klein^{no} · Vorsitzender. *L. Linsmann* · Baugeschwoener. *H. Kull* · Baugeschwoener.

Angabe der anderen, in der gleichen Gemeinde liegenden, bei der Nassauischen Brandversicherungs-Anstalt versicherten Besitzungen desselben Eigentümers:

Luzthofenstraße Nr. 18

Brand-Kat. Nr. 0

Nachtrags.

Nachweisung

| | |
|------------------|----------|
| Grundbuch Band | |
| Blatt | lfd. Nr. |
| Kartenbl. (Flur) | |
| Parz. | |

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude zc.

(nur bei gewerb. Benutzung auszufüllen) De 0

(Eigentümer) de Karl Sommer

vom 1. 11. 1914. an.

| Zahl der Gebäude | Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes, B. des Abganges (und seines Grundes), C. des Zuganges, D. des neuen Versicherungsstandes. | Versicherungssumme der Gebäude zc. | | | | | Zuschlagskapital (§ 35 der Satzung) | Beitragskapital | |
|------------------|---|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | in Klasse: | | | | | | | |
| | | A | 1 | 2 | 3 | 4 | im ganzen | | |
| | | M | M | M | M | M | M | M | |
| <u>3.</u> | A. Versicherungsstand lit. <u>a, b, + c.</u> | - | <u>8100</u> | - | <u>4450</u> | - | <u>12550</u> | - | <u>19220</u> |
| <u>1.</u> | B. Abgang (und Grund desselben) lit. <u>a. Abgang</u> <u>Wandbauwerk</u> <u>putzigehellung</u> <u>das innen</u> <u>überbaut.</u> | | <u>8100</u> | | | | <u>8100</u> | | <u>8100</u> (§32,e) |
| <u>2.</u> | Neft: <u>1.</u> C. Zugang lit. <u>a. mit</u> <u>(Drillmorgelst)</u> | | <u>9900</u> | | <u>4450</u> | | <u>4450</u> | | <u>11120</u> |
| <u>3</u> | D. Dehiger Versicherungsstand lit. <u>a-c</u> | | <u>9900</u> | | <u>4450</u> | | <u>14350</u> | | <u>21020</u> (§34,e) |

| 1 Lfd. Nr. | 2 Benennung des Gebäude | 3 Abmessungen (in m. oder in Fuß) | | | | 4 Baumart | | 5 Zus. Bemerk. | |
|---------------|----------------------------------|---|--------|-------|---------------|--------------|---------|---|--------|
| | | Länge | Breite | Höhe | Zahl d. Räume | Mauerwerk | Deckung | M. Nr. | Z. Nr. |
| | | | | | | | | | |
| | a. Hofgebäude | 100,90 | 3,046 | 3,046 | | | | | |
| | | | | | | | | in offener Hofmitte, Hofgebäude mit offener Hofmitte, Hofgebäude. (Mauerwerk & Hofgebäude) | |

| 1 Lfd. Nr. | 2 Benennung des Gebäude | 3 Abmessungen (in m. oder in Fuß) | | | | 4 Baumart | | 5 Zus. Bemerk. | | 6 Abgeschätzter Wert | | | | 7 Die Versicherung erfolgt | | 8 Die Versicherungssumme beträgt | |
|---------------|----------------------------------|---|--------|-------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------|-------------------------|------|------|----|-------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Länge | Breite | Höhe | Zahl d. Räume | Mauerwerk | Deckung | M. Nr. | Z. Nr. | in | in | in | in | in | in | in | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Abgeschätzter Wert |
| | a. Hofgebäude | 100,90 | 3,046 | 3,046 | | | | | 2150 | 3250 | 1250 | 9900 | | | 9900 | | |

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am *22. im November* 1913 erfolgten örtlichen
Besichtigung in Nachweisung und Gebäudebeschreibung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.

Ph. Klein Vorsitzender. *L. Jansmann* Baugeschwoener. *H. Puhl.* Baugeschwoener.

Brandkataster Nr. 29
 Gemeinde: Hessigshofen
 Kreis: Wetzlar
 Straße u. Nr. Auhmühle
 Entfernung vom Ortsbering 300 Mtr.
 An der Straße nach Hessigshofen
 Betrieb:
 Eigentümer: Ernst Sommer



Grundbuch Bd. Blatt
 Kataster Ktbl. Parz.
 Weitere, hier versich. Gebäude desselben Eigentümers:
 Brdkat. Nr.
 Kündigung der Versicherung
 Brand am:
 Nachversicherungen:
 Schadensbenachrichtigung:

Nachtrags-
Nachweisung

über den Versicherungsstand vom 1 Januar 1928.

| Zahl der Gebäude | Bezeichnung der Gebäude und Versicherungsstand | Versicherungssumme der Gebäude usw. | | | | | Zuschlagskapital | | Beitragskapital | |
|------------------|--|-------------------------------------|-------|---|------|---|------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| | | in Klasse | | | | | im ganzen | aus § 35 | | für Explosionsversicherung |
| | | A | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| % | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | | | |
| 3 | A. Bisheriger Versicherungsstand Buchstabe <u>a-c</u> | - | 9900 | - | 4450 | - | 14350 | - | 21020 | |
| | B. Abgang (u. Grund desselben) § 51 d. G.A. Buchstabe | | | | | | | | (8340) | |
| 1 | C. Zugang Rest: Buchstabe <u>d</u> (neu erbaut) | | 1320 | - | - | - | 1320 | - | 1320 | |
| 4 | D. Jetzig. Versicherungsstand Buchstabe <u>a-d</u> | - | 11220 | - | 4450 | - | 15670 | - | 29340 (8340) | |

| Bezeichnung der Gebäude usw. (§ 55 d. G.A.) | Abmessungen (§ 56 der G.A.) | | | | Bauart | | Das Gebäude | | | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | in Metern | | | | der Außenwände (§ 32-34 der Satzung) (§ 57 der G.A.) | des Daches (§ 58 d. G.A.) | ist freistehend (§ 61 d. G.A.) | ist unterirdisch (§ 62 d. G.A.) | ist feuergefährlich (§ 63 d. G.A.) | ist nach dem Bauart (§ 64 d. G.A.) | ist nach dem Bauart (§ 65 d. G.A.) |
| | Länge | Breite | Stochhöhe | Dachhöhe (Kammdach) | | | | | | | |
| 1. Bsp. einfallend | 5,9 | 5,6 | 2,5 | 4,1 | mattig, Lauf in Mauerwerk, Ziegel frei | - | - | - | - | A ✓ | |

| Abgeschätzter Wert nach 1914er Preisen (§ 26-29 der Satzung und § 66 der G.A.) | | | | | | | | | | Die Versicherung erfolgt | | Die Versicherungssumme beträgt nach 1914er Baupreisen | Bemerkungen (§ 47 u. 68 der Geschäftsverordnung) |
|---|------------|--|---------------------|--------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| für das qm Baufläche | | | | | Mark | | | | | mit einem Zuschlagskapital | | | |
| im Neubau | | Bauliche Beschaffenheit im allgemeinen (§ 30 u. 31 d. G.A.) | im jetzigen Zustand | | des Kellers und der unterirdischen Gewölbe | der einzelnen Stockwerke | des Dachgeschoßes | des gesamten Gebäudes | in Klause | aus § 35 der Satzung | für Explosions- und Feuerversicherung | | |
| Keller | Stockwerke | | Dach | Keller | | | | | | | | Stockwerke | |
| - | 24 16 | man | - | 24 16 | - | 790 | 320 | 1310 | - | - | 1320 | | |

Verzeichnis der Zubehörungen:

Die örtliche Besichtigung fand am *10 September* 19*27* statt.

Die Richtigkeit unserer Angaben bescheinigen wir pflichtgemäß.

Stauis

Vorsitzender.

Christl

Baugeschworener

C. Rühl

Baugeschworener.